


**GJENDJA FIZIKE E MONUMENTEVE
DHE SFIDAT E MENAXHIMIT
TË TRASHËGIMISË KULTURORE NË
PRIZREN**



Asetet e listuara në regjionin e Prizrenit

Në listën e trashëgimisë kulturore për mbrojtje të përkohshme (2015-2016)


- ▶ **I. Kategoria: Trashëgimia Arkeologjike**
A. Nënkatëgoria: Monument/ Ansambël **_23** asete
- ▶ **II. Kategoria: Trashëgimia Arkitekturore**
A. Nënkatëgoria: Monument/ Ansambël **_157** asete

Numri i aseteve sipas komunave

Prizren	126 asete	Therandë	14 asete	Malishevë	5 asete
Rahovec	22 asete	Dragash	11 asete	Mamushë	1 aset

Sa asete janë analizuar në këtë fazë?

Prej gjithsej **180** aseteve:



Çfarë informacione janë mbledhur nga terreni?

- ▶ Fotografitë e asetëve
- ▶ Informatat bazë identifikuese dhe referencat gjeografike
- ▶ Statusi ligjor dhe kategoria / lloji i asetit
- ▶ Periudha e ndërtimit
- ▶ Statusi pronësor/ shfrytëzueshmeria
- ▶ Njohuritë e pronarit mbi statusin e ndërtesës
- ▶ Potencialin e asetit për zhvillim
- ▶ Informatat mbi qasjen në aset dhe hapësiren përreth
- ▶ **Gjendja fizike**

Vlerësimi i gjendjes fizike të aseteve

Si është bërë vlerësimi i gjendjes fizike të aseteve?

Llojet e dëmtimit / Indikatorët e gjendjes

Metodologjia: Observim direkt në terren

ANALIZA E ASETEVE TË
TRASHËGIMISË
KULTURORE
NË PRIZREN

A. MURET E JASHTME

A.1. Çarjet në mure	<input type="radio"/> Të thella	<input type="radio"/> Sipërfaqësore	<input type="radio"/> Nuk ka
A.2. Deformime të mureve	<input type="radio"/> Të mëdha	<input type="radio"/> Të vogla	<input type="radio"/> Nuk ka
A.3. Suvatimi	<input type="radio"/> I dëmtuar	<input type="radio"/> Në gjendje të mirë	<input type="radio"/> Nuk aplikohet
A.4. Prani e lagështisë	<input type="radio"/> Po	<input type="radio"/> Jo	
A.5. Kolonizim nga	<input type="radio"/> Drunjët	<input type="radio"/> Barishtet	<input type="radio"/> Myshqet
	<input type="radio"/> Nuk ka		

B. KULMI (MBULESA, OXHAKU DHE OLLUQET)

B.1. Rrëzim i kulmit	<input type="radio"/> Po	<input type="radio"/> Jo	<input type="radio"/> Pjesërisht
B.2. Lëvizje e kulmit	<input type="radio"/> Ka	<input type="radio"/> Nuk ka	
B.3. Tjegullat/ rrasat e gurit	<input type="radio"/> Të rrëshqitura	<input type="radio"/> Të thyera	
	<input type="radio"/> Mungojnë	<input type="radio"/> Në gjendje të mirë	
B.4. Mbulesa e kulmit nga metali	<input type="radio"/> E çarë	<input type="radio"/> E ndrydhur	
	<input type="radio"/> Në gjendje të mirë	<input type="radio"/> Nuk aplikohet	
B.5. A ka oxhak?	<input type="radio"/> Po	<input type="radio"/> Jo	<input type="radio"/> Nuk aplikohet
B.6. Dëmtime në oxhak	<input type="radio"/> Të mëdha	<input type="radio"/> Të vogla	<input type="radio"/> Nuk ka
B.7. Dëmtimi i suvasë	<input type="radio"/> Të mëdha	<input type="radio"/> Të vogla	<input type="radio"/> Nuk ka
B.8. Mungesa e olluqeve	<input type="radio"/> Tërësisht	<input type="radio"/> Pjesërisht	
	<input type="radio"/> Nuk mungojnë	<input type="radio"/> Nuk aplikohet	
B.9. Kolonizim nga bimët	<input type="radio"/> Ka	<input type="radio"/> Nuk ka	
B.10. Materiali i olluqeve	<input type="radio"/> I dëmtuar	<input type="radio"/> Në gjendje të mirë	
B.11. Dëmtime në strehë të kulmit	<input type="radio"/> Të mëdha	<input type="radio"/> Të vogla	<input type="radio"/> Nuk ka
	<input type="radio"/> Nuk aplikohet		

C. DYERT DHE DRITARET

C.1. A ka dyer?	<input type="radio"/> Po	<input type="radio"/> Pjesërisht	<input type="radio"/> Jo
C.2. A ka dritare?	<input type="radio"/> Po	<input type="radio"/> Pjesërisht	<input type="radio"/> Jo
C.3. Dëmtimet në dyer	<input type="radio"/> Ka	<input type="radio"/> Pjesërisht	<input type="radio"/> Nuk ka
C.4. Dëmtimet në dritare	<input type="radio"/> Ka	<input type="radio"/> Pjesërisht	<input type="radio"/> Nuk ka

D. ENTERIERI (ATY KU KA QASJE)


D.1. Çarjet në mure	<input type="radio"/> Të thella	<input type="radio"/> Sipërfaqësore	<input type="radio"/> Nuk ka
D.2. Dëmtime të dyshemesë	<input type="radio"/> Të mëdha	<input type="radio"/> Të vogla	<input type="radio"/> Nuk ka
D.3. Dëmtime të trajeve mbajtëse	<input type="radio"/> Të mëdha	<input type="radio"/> Të vogla	<input type="radio"/> Nuk ka
D.4. Dëmtime të shtyllave mbajtëse	<input type="radio"/> Të mëdha	<input type="radio"/> Të vogla	<input type="radio"/> Nuk ka
D.5. Deformime të mureve	<input type="radio"/> Të mëdha	<input type="radio"/> Të vogla	<input type="radio"/> Nuk ka
D.6. Suvatimi	<input type="radio"/> I dëmtuar	<input type="radio"/> Në gjendje të mirë	<input type="radio"/> Nuk aplikohet
D.7. Prani e lagështisë	<input type="radio"/> Po	<input type="radio"/> Jo	
D.8. Kolonizim nga:	<input type="radio"/> Barishtet	<input type="radio"/> Myshqet	<input type="radio"/> Nuk ka
D.9. Dëmtime të elem. dekorative	<input type="radio"/> Të mëdha	<input type="radio"/> Të vogla	<input type="radio"/> Nuk ka
	<input type="radio"/> Nuk aplikohet		

F. NDËRHRYJET NË TË KALUARËN / TRANSFORMIMET

F.1. Ndërhryjet në të kaluarën/ transformimet:	<input type="radio"/> Intervenim emergjent	<input type="radio"/> Konservim	<input type="radio"/> Restaurim
	<input type="radio"/> Intervenim nga pronari	<input type="radio"/> Adaptim	<input type="radio"/> Aneks
	<input type="radio"/> Në gjendje burimore	<input type="radio"/> Rindërtim	
F.2.2 Kualiteti i intervenimit ne raport me normat e konservimit:	<input type="radio"/> I mirë	<input type="radio"/> Pjesërisht	<input type="radio"/> Jo i mirë

Vlerësimi i gjendjes fizike të aseteve

Çka nënkuptojmë me këto kategori të vlerësimit?



Ndërtesa e postës së parë të qytetit

Adresa: rr. Alejdin Berisha, Prizren
Pjesërisht e banueshme

SHUMË TË KEQE

QARJE, DEFORMIM TË OXHAKUT

MUNGESË DHE DEMTIME TË OLLUQEVE

RRËZIM TË PJESSHËM DHE RRËSHQITJE TË KULMIT

MUNGESË TË TJEGULLAVE

DEMTIME TË STREHËS SË KULMIT

QARJE TË THELLA NË MURE

DEFORMIME TË MUREVE

SUVATIMI SHUMË I DËMTUAR

DËMTIME TË MËDHA TË DYERVE DHE DRITAREVE

PRANI TË LAGËSHTISË





Ndërtesa e shkollës së mesme - Ryzhdie

Adresa: rr. Hoxhë Tahsini, Prizren

Longituda: 42.2092644

Latiduda: 20.7324885

PJESËRISHT TË RRËNUAR

Ka shembje të mëdha të mureve dhe kulmit, por ende një pjesë e strukturës qëndron mbi tokë



Shtëpia e Mustafa Jusuf Kadriut

Rahovec

Adresa: Rr. Xhelal Hajredini

Longituda: 42.23588984

Latiduda: 20.39266328

PLOTËSISHT TË RRËNUAR

Ka shembje/rrënim total të strukturës. Ndërtim i ri në vend të monumentit.



Hambari i Fazli Osman Reshitajt


Malishevë

Longituda: 42.5240


Latiduda: 20.6526

PLOTËSISHT TË RRËNUAR

Ka shembje/rrënim total të strukturës. Nuk ka fare gjurmë të monumentit.




Gjendja fizike e aseteve në regjionin e Prizrenit




44%
E Monumenteve kanë nevojë për intervenim

Monumentet në rrezik


ZONA E MONUMENTEVE NË RREZIK



Monumentet në rrezik sipas komunave




Gjithsej monumente në rrezik në tërë regjionin:



**GJENDJA FIZIKE E
QENDRËS HISTORIKE TË PRIZRENIT**

Monumentet e listuara në vitin 2006


sipas Planit të Konservimit dhe Zhvillimit të Qendrës Historike



122


Monumente të listuara
brenda qendrës historike të Prizrenit

Gjendja sot




31

Monumente
janë rrënuar
ose kanë pësuar
tjetërsim të pakthyeshëm



Ndërtesat tradicionale të qytetit që janë rrënuar ose kanë pësuar tjetërsim të pa kthyeshëm nga viti 2006 deri më 2017



Nga gjithsej:

388

Ndërtesa tradicionale të qytetit në vitin 2006

Sot ekzistojnë:

155

Ndërtesa tradicionale të qytetit në vitin 2017

233

Ndërtesa/struktura tradicionale të qytetit janë rrënuar ose kanë pësuar tjetërsim

Ndërtesat e rrënuara të arkitekturës tradicionale ose ndërtesat që kanë pësuar tjetërsim të pakthyeshëm


134 Ndërtesa të reja në hapësirat ku kanë ekzistuar ndërtesat tradicionale apo ndërtesat kanë pësuar tjetërsime të pakthyeshme

77 Ndërtesat tradicionale plotësisht të rrënuara. Nuk ka ndërtim në hapësirat ku kanë ekzistuar ndërtesat tradicionale

20 Ndërtesa tradicionale në gjendje pjesërisht të rrënuar

Parkingjet brenda qendrës historike

Harta e parkingjeve



▶ **34** Parkingje private brenda dhe rreth qendrës historike të Prizrenit

▶ rreth **25** Shtëpi të vjetra të rrënuara të shëndruara në parking

▶ rreth **20** Parkingje me veprimtari të pa regjistruar

